

Kezelési opciók	Kibocsátási szint (%) ^(a)	Becsült költség	Kezelési kockázatok
<p>Szárított szén és fa használata (a szárított fát legalább 18–24 hónapig kell tárolni). Szárított szén használata. Fűtőrendszerek tervezése szilárd tüzelőanyagokra, hogy optimált teljes elégségi viszonyokat adjanak:</p> <ul style="list-style-type: none"> – elgázosítási zóna; – égés keramikus anyagokkal; – hatásos konvekciós zóna. <p>Vízgyűjtő tartály.</p> <p>Műszaki utasítások a hatékony üzemeltetéshez.</p> <p>Lakossági tájékoztató program a fatüzelésű kályhák használatáról.</p>	Nagy hatékonyság	Közepes	Tárgyalásokat kell folytatni a kályha gyártókkal egy jóváhagyási rendszer bevezetéséről a kályhákra.
	Nagy hatékonyság 55		
	30–40	Csekély	Ugyancsak elérhető erőteljes lakossági neveléssel, gyakorlati oktatással és kályhatípus szabályozással kombinálva.

(a) : Megmaradó kibocsátás a nem-csökkentett módhoz hasonlítva.